



## COMPOSITION DE 2 COINS SUR CARTE Réf.: 6972001001

### Caractéristiques

Coins pour réemmancher des marteaux à emmanchement droit. RÉEMMANCHER AVEC UN MANCHE BOIS "DROIT" : Prendre le manche de rechange correspondant. Choisir un coin qui entre dans l'oeil mais n'en ressort pas. Râper si nécessaire pour que le manche entre au minimum à ras dans l'œil (il est normal qu'il y ait un ajustement à faire car MOB a fait légèrement évoluer ses oeils et manches au cours du temps). Si le manche dépasse de l'œil, retailler avant de mettre les coins. Mettre le coin, avec un marteau, jusqu'à ce que le manche ait une bonne tenue dans l'œil. Pour une masse, placer 2 coins métalliques l'un à côté de l'autre. Les coins ne doivent pas dépasser du manche. Nota : l'emmanchement réalisé par des utilisateurs n'est plus garanti par MOB.



### Données Produits

Ø mm	Adapté à / for	 g	Garantie (nb d'année) / G	Ref.		Code EAN
10 - 12	Rivoir 22 à 30 - men. 22 à 26 mm		G30	6972001001	5	3303806972012
14 - 16	Rivoir 32 à 40 - men. 28 à 36 mm		G30	6973001001	5	3303806973019



**NOVALIA SAS**  
2 rue de Bergognon 42500  
LE CHAMBNON FEUGEROLLES  
FRANCE  
[www.novalia.pro](http://www.novalia.pro)